

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Арбажского и Тужинского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Кировская область, Арбажский район, пгт. Арбаж, ул. Октябрьская, 1а

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 18/1/1-11

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

**КИРОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПГТ АРБАЖ" (ИНН: 4301001301;
ОГРН: 1034310500498), директору школы**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

На основании: Распоряжения начальника отделения – главного государственного инспектора
Арбажского и Тужинского районов по пожарному надзору Краева В.В. от 27.02.18 №18

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПГТ АРБАЖ" (ИНН: 4301001301; ОГРН:
1034310500498)

По адресу/адресам:

юридического лица: Кировская область, Арбажский район, пгт. Арбаж, УЛ. СОВЕТСКАЯ, д.6;
фактического осуществления деятельности:

Кировская область, Арбажский район, пгт. Арбаж, УЛ. СОВЕТСКАЯ, д.6 (Высокий риск (2
класс).

Дата и время проведения проверки:

«30» марта 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 02 час 00 мин

«03» апреля 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 02 час 00 мин

Общая продолжительность проверки: 2 дня/4 часа

(рабочих дней/часов)

Лицо(а), проводившее проверку:

Краев Виталий Васильевич, начальник отделения – главный государственный инспектор
Арбажского и Тужинского районов по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовали:

Семеновых Татьяна Михайловна – директор.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения требований пожарной безопасности, установленных следующими
нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123-ФЗ);

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ);

ГОСТ Р 12.4.026-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная, утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.07.2009 № 259-ст (далее – ГОСТ Р 12.4.026-2001);

СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N171 (далее СП 1.13130.2009);

СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, утв. Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 N288 (далее СП 4.13130.2013);

СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности, УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. №178 (далее – СП 8.13130.2009);

СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная ОГнетушители. Требования к эксплуатации, УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 179 (далее - СП 9.13130.2009);

СНиП 21.01.97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Приняты и введены в действие с 01.01.1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 №18-7 (далее СНиП 21.01.97*).

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, необходимо устранить, а именно:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	--	--	--

1	2	3	4	
Здание школы, функциональная пожарная опасность Ф1.1 – здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций				
1.	Не обеспечено дублирование сигнала системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ФЗ N 123-ФЗ Статья 83. 7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	24.08.18	

1	2	3	4	
2.	Запоры на дверях эвакуационных выходов на лестницы 3-го типа (наружные металлические открытые лестницы) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ППР в РФ №390 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	24.08.18	
3.	Запор на дверях эвакуационного выхода из зала столовой (по техническому паспорту помещение №24 на 1 этаже) не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ППР в РФ №390 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	24.08.18	
4.	Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах (закрываются с большими щелями)	СП 1.13130.2009 4.2.7 Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу. ППР в РФ №390 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.	29.03.19	
5.	На дверях эвакуационного выхода из перехода между школой и пищеблоком по тех паспорту №23 на 1 этаже снаружи двери предусмотрены петли для навесного замка.	ППР в РФ №390 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	24.08.18	

1	2	3	4	
6.	<p>Заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей пищеблок и мастерскую (помещения по техническому паспорту на здание №24, 25, 26 на 1 этаже и №31 – на 2 этаже) от коридора (помещение №23) выполнено не с определенным пределом огнестойкости (в наличии имеются деревянные двери).</p>	<p>СНиП 21-01-97*</p> <p>7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</p> <p>СП 4.13130.2013</p> <p>п.5.2.6 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).</p> <p>ФЗ №123-ФЗ</p> <p>Таблица 23 для противопожарной стены 2-го типа установлен 2 тип заполнения проемов.</p> <p>Таблица 24 для дверей 2-го типа установлен предел огнестойкости – EI 30.</p>	29.03.19	
7.	<p>Объект не обеспечен требуемым количеством огнетушителей, своевременно перезаряженных.</p>	<p>ППР в РФ №390</p> <p>70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p> <p>468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей.</p> <p>474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения</p> <p>СП 9.13130.2009</p> <p>4.2.5 Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пикто-граммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.</p> <p>4.2.7 Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола</p>	24.08.18	

1	2	3	4	
8.	В местах установки огнетушителей не установлены соответствующие знаки пожарной безопасности	<p>ГОСТ Р 12.4.026-2001 В местах размещения огнетушителя F 04 Огнетушитель 6.1.4 Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01 (таблица И.2) должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов.</p>	24.08.18	
9.	В местах размещения ручных пожарных извещателей не установлены соответствующие знаки пожарной безопасности	<p>ГОСТ Р 12.4.026-2001 В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги F 10 Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики 6.1.4 Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01 (таблица И.2) должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов.</p>	24.08.18	
10.	Направление движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения не обозначено соответствующим знаком (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	<p>ППР в РФ №390 55. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. СП 8.13130.2009 8.6 У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. ГОСТ Р 12.4.026-2001.</p>	24.08.18	

1	2	3	4	
11.	Объект не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного	ППР в РФ №390 9. На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	24.08.18	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке в Яранский районный суд пгт.Арбаж (612180, Кировская область, пгт.Арбаж, ул.Свободы, 10). В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), email: firekir@kirpoj.kirov.ru). Порядок досудебного рассмотрения жалоб регламентирован разделом V Административного регламента МЧС России по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утв. Приказом МЧС России от 30.11.2016 N 644.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Начальник отделения – главный государственный инспектор Арбажского и Тужинского районов по пожарному надзору

(должность государственного инспектора по пожарному надзору)




« 03 » апреля 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор

(должность)



(подпись)

Семеновых Т.М.

(фамилия, инициалы)

« 03 » 04 2018 г.